


Einbaubeispiel

SitaVent Revision im nicht belüfteten Dachaufbau



SitaVent Revision bestehend aus:
1 Grundplatte
2 Dichtring
3 Regenabweiser
4 Revisionsrohr DN 150/160
5 Dämmstoffdübel 24 x 85 mm

6 Ösenschraube M8 x 40 mm
7 Dampfsperre mit Schlauchschelle

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:
- Abdichtung
- Wärmedämmung
- Dampfsperre
- Unterkonstruktion